

SC-UG08S/TG08S 配線方法(1/2)

各配線には極性があります。


1. 結線例 1

下記実線部を配線してください。

(SC-UG08S/N: CN2、3、6 接続済み。TYPE S は CN5 も接続済みです。)

*配線/接続時は、必ず各器具の電源をOFFにしてから作業してください。

*安全と基板保護のため、静電気除去手袋をお使いください。



SC-UG08S/TG08S Wiring (1/2)

Each wire has polarity.


1 Example of Wiring Connection 1

It is necessary to wire the following solid line part.

(SC-UG08S/N: CN2、3、6 connected in advance. TYPE S: CN5 connected in advance, too.)

* When wiring / connecting, be sure to turn off the power of each device before starting work.

* Use antistatic gloves for your safety and for protecting DRIVE PCB.




SC-UG08S/TG08S 配線方法(2/2)

各配線には極性があります。

2 結線例 2

下記実線部を配線してください。

【注意】SC-TG08/Nにはファンモーター、モジュールケースは同梱されておりません。お客様にて強制排気用のファンや吸排気経路の設計を行った上、設置してください。




SC-UG08S/TG08S Wiring (2/2)

Each wire has polarity.

2 Example of Wiring Connection 2

It is necessary to wire the following solid line part.

[Notice] The fan motor and MODULE CASE are not bundled with SC-TG08S/N. Design Intake and exhaust path and prepare a fan motor for forced exhaust, as shown in the figure below.



ツインバード工業株式会社

TWINBIRD CORPORATION